

<b>Nr.: 2002</b>	<b>Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.</b>	 <b>Færdselsstyrelsen</b> <small>Danish Road Safety Agency</small>
<b>Dato:</b> 09.05.2017		

## Frontmonteret udstyr på lastbil

Lastbil kan være forsynet med redskab eller udstyr på fronten, hvis det er nødvendigt for køretøjets funktion. Det er eksempelvis stativ på renovationsbil, støtteben på kranbil, trækspil på bjærgningskøretøj, vandpumpe på beredskabsbil samt beslag og konsol for sneplov i forberedelses- og beredskabsperioden. Beslag, konsoller, frontstøtteben og afskærmninger medregnes ikke i lastbilens samlede længde.

Frontmonteret redskab og udstyr samt beslag og konsol for sneplov må ikke på grund af udformning, anbringelsesmåde eller materiale udgøre fare for andre trafikanter.

Redskaber, udstyr, beslag og konsoller skal i nødvendigt omfang være afskærmet således, at i tilfælde af kollision med bløde trafikanter minimeres risikoen for skader.

Lastbil forberedt til kørsel med sneplov kan i beredskabsperioden fra den 1. oktober til den 1. maj, samt i en forberedelsesperiode på 14 dage før og efter, være forsynet med beslag og konsol for sneplov, såfremt disse beslag og konsol er afrundede eller afskærmede, så de ikke frembyder unødigt fare for andre trafikanter.

Uden for forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol til sneplov foran på lastbil være afmonteret. Når konsollen er afmonteret, kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog forblive monteret, såfremt den udragende del af beslagene er afskærmet, eller beslagene har en rundingsradius på mindst 5 mm.

Lastbil, der kræves forsynet med avanceret nødbremsesystem (AEBS), kan være således indrettet, at AEBS-systemet enten afbrydes efter fabrikantens anvisninger eller deaktiveres med en kontakt ved førerpladsen, når frontudstyret er monteret. AEBS-funktionen skal være virksom, når aftageligt frontmonteret udstyr, herunder konsol til sneplov, er fjernet.

Lastbil med frontmonteret udstyr, der ikke opfylder ovenstående, kan godkendes ved syn indtil den 31. december 2017 med bemærkning: "Frontmonteret udstyr utilstrækkeligt afskærmet". Ved syn fra den 1. januar 2018 skal afgørelsen være "Kan godkendes ved omsyn", såfremt ovenstående fortolkning ikke er opfyldt.

Bilag: Billeder af monteringer og afskærmninger.

Færdselsstyrelsen, den 9. maj 2017

Kirsten Søndergaard Munck

Kontorchef

# FRONTUDSTYR

## 10 GODE OG 10 DÅRLIGE EKSEMPLER



**Færdselsstyrelsen**  
Sorsigvej 35  
6760 Ribe  
[www.fstyr.dk](http://www.fstyr.dk)



















